

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 78/2015 ze dne 12. 11. 2015

Poskytnutí informace týkající se bytového domu na ul. Božkova.

Vyřizoval Odbor majetkový - dne 26. 11. 2015 odesláno písemné sdělení na adresu pro doručování.

Text odpovědi

Poskytnutí informací a rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací

Magistrát města Karviné, Odbor majetkový obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

- „ 1. *Žádám o poskytnutí závěrů provedených šetření, včetně všech zpráv Policie ČR a HZS MSK o příčině požáru objektu bytového domu na ulici Božkova č.p. 542, Karviná-Ráj*
2. *Kdo vykonává pro Město Karviná správu objektu na výše uvedené adrese, kdo je odpovědný za stav požární bezpečnosti v bytovém domě, kdy a s jakým závěrem byla kontrola požární bezpečnosti v objektu provedena za rok 2014 a 2015*
3. *Pokud je objekt bytového domu na ulici Božkova č.p. 542, Karviná-Ráj pojištěn – u které pojišťovny, zda byla náhrada škody po požáru uplatněna u příslušné pojišťovny, v jakém rozsahu a jaké plnění případně pojišťovna poskytla – zda bylo uplatněné plnění pojišťovnou poskytnuto v plném rozsahu a výši. Pokud došlo ke krácení plnění ze strany pojišťovny, tedy v jakém rozsahu a z jakých důvodů.*
4. *Kdo hradil škody v souvislosti s předmětným požárem nájemníkům domu na uvedené adrese, pokud byly uplatněny u vlastníka objektu.“*

Na základě posouzení Vaší žádosti Magistrát města Karviné dospěl k závěru, že Vám zčásti informace poskytne a zčásti níže uvádí rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti s příslušným odůvodněním. Částečné odmítnutí žádosti se týká poskytnutí osobních údajů o jednotlivých osobách, které jsou fyzickými osobami, vyloučením těchto údajů z poskytnutí informací (začerněním údajů na příslušných dokumentech).

Poskytnutí části informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Na základě Vaší žádosti Vám Odbor majetkový Magistrátu města Karviné jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tyto informace:

K bodu 1 žádosti:

Kopie Usnesení Policie České republiky, č.j. KRPT-125190-48/TČ-2015-070371 ze dne 30.09.2015 a kopie přípisu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 07.09.2015, zn. HSOS-5460-10/2015 – Potvrzení o požáru ev. číslo 8115007247.

K bodu 2 žádosti:

Správu objektu na adrese Božkova 542, Karviná-Ráj vykonává správce bytového fondu, obchodní společnost BYTservis-slужby, spol. s r.o., IČ 476 70 860, se sídlem Prameny 603/24, Ráj, 734 01Karviná a je odpovědný za stav požární bezpečnosti v daném domě.

Požární kontrola v roce 2014 byla provedena dne 16.4.2014 – přikládáme protokol o kontrole obsahující 4 listy, ze kterého vyplývají i závěry kontroly.

Požární kontrola v roce 2015 byla provedena dne 23.3.2015 – přikládáme protokol o kontrole obsahující 7 listů, ze kterého vyplývají i závěry kontroly.

K bodu 3 žádosti:

Dům č.p. 542 na ulici Božkova, Karviná-Ráj, je předmětem pojistné smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. Náhrada škody po požáru byla uplatněna ve výši 3 781 595,00 Kč, pojistné plnění po odpočtu spolúčasti poskytnuto ve výši 3 776 595,00 Kč.

K bodu 4 žádosti:

S ohledem na skutečnost, že ze závěrečné zprávy PČR vyplývá, že subjektem, který se mohl podílet nebo zapříčinit vznik požáru byl označen neznámý pachatel a statutární město Karviná se jako vlastník nemovitosti na vzniku požáru nepodílelo, není dán právní základ odpovědnosti za poškozené movité věci nájemců daného domu. Případné škody na majetku mohou nájemci uplatnit ze svých pojistných smluv.

Rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace

Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, jako věcně, funkčně a místně příslušný správní orgán, rozhodl o částečném neposkytnutí informací žadateli panu(dále jen „žadatel“), kterou podal dne 12.11.2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v níž požadoval informace tohoto znění:

„1. Žádám o poskytnutí závěrů provedených šetření, včetně všech zpráv Policie ČR a HZS MSK o příčině požáru objektu bytového domu na ulici Božkova č.p. 542, Karviná-Ráj

2. Kdo vykonává pro Město Karviná správu objektu na výše uvedené adrese, kdo je odpovědný za stav požární bezpečnosti v bytovém domě, kdy a s jakým závěrem byla kontrola požární bezpečnosti v objektu provedena za rok 2014 a 2015

3. Pokud je objekt bytového domu na ulici Božkova č.p. 542, Karviná-Ráj pojištěn – u které pojišťovny, zda byla náhrada škody po požáru uplatněna u příslušné pojišťovny, v jakém rozsahu a jaké plnění případně pojišťovna poskytla – zda bylo uplatněné plnění pojišťovnou poskytnuto v plném rozsahu a výši. Pokud došlo ke krácení plnění ze strany pojišťovny, tedy v jakém rozsahu a z jakých důvodů.

4. Kdo hradil škody v souvislosti s předmětným požárem nájemníkům domu na uvedené adrese, pokud byly uplatněny u vlastníka objektu.“

Výše uvedená žádost **se dle ust. § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zčásti odmítá** a to v případě poskytnutí osobních údajů o jednotlivých osobách, které jsou fyzickými osobami, vyloučením těchto údajů z poskytnutí informací (začerněním údajů na příslušných dokumentech).

Odůvodnění

Dle ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Zákon v tomto ustanovení přímo odkazuje na ustanovení občanského zákoníku a na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.

Dle § ust. 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobnost člověka chráněná, včetně všech jeho přirozených práv. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), definuje v § 4 písm. a) pojem osobní údaj takto:

„osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

Podle téhož ustanovení písm. d) se subjektem údajů rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Dle ust. § 10 zákona o ochraně osobních údajů, správce a zpracovatel osobních údajů při jejich zpracování dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Dle ust. § 13 zákona o ochraně osobních údajů, jsou správce a zpracovatel povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít mimo jiné k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

Správní orgán má za to, že poskytnutí osobních údajů jednotlivých osob, které jsou fyzickými osobami, žadateli o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, by bylo porušením zákona o ochraně osobních údajů.

Podle ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, byly tedy zejména s ohledem na citovaná ust. § 10 a § 13 zákona o ochraně osobních údajů, požadované informace poskytnuty po vyloučení těch informací, o nichž to stanoví zákon – žadateli byly poskytnuty veškeré požadované podklady s vyloučením osobních údajů jednotlivých osob, které jsou fyzickými osobami.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, že výše uvedené požadované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytované na základě žádosti žadatele ze dne 12.11.2015, obsahují údaje chráněné podle zákona o ochraně osobních údajů, správní orgán rozhodl o odmítnutí části žádosti, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v něm uvedených.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru majetkového. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
1. oddělení obecné kriminality SKPV
Havířská 1511, 73506 Karviná-Nové Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné podatelna 1	Vyřizuje Hra
Datelo: - 6 - 10 - 2015	Spis. zn. 257/15-2924/10
Č. j. 125190-48/TČ-2015-070371	Sk. zn./h. 5/15
Listy: 2 / Přílohy:	

Č. j. KRPT-125190-48/TČ-2015-070371

Karviná-Nové Město 30. září 2015
Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu o d k l á d á m trestní věc podezření ze spáchání blíže nespecifikovaného trestného činu podle hlavy VII. zvláštní části trestního zákoníku, kterého se měl dopustit

neznámý pachatel,

tím, že

dne 5.6.2015 v době kolem 16:47 hodin, v Karviné - Ráji, okres Karviná, ul. Božkova č. 542/41, ve 4. nadzemním podlaží, v bytě č. 22, se nezjištěným způsobem mohl podílet nebo zapříčinit vznik požáru lodžie a k ní přilehlého bytu č. 22, v důsledku čehož muselo být z důvodu silného zakouření z uvedeného panelového domu evakuováno celkem 27 obyvatelů tohoto domu, 16 osob bylo dle individuálních potřeb prvotně ošetřeno na místě, případně byli převezeni k ošetření do nemocničních zařízení v důsledku intoxikace kouřem bez nutnosti hospitalizace a další lékařské péče, vyjma jedné nájemnice, která byla hospitalizována na pozorování, přičemž následkem požáru byla Statutárnímu městu Karviná, IČ: 00297534, se sídlem FRYŠTÁTSKÁ 72, 733 24 KARVINÁ předběžná škoda na majetku ve výši cca 4.000.000,- Kč,

neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání dle § 160 trestního řádu. Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání se zahájí.

O d ů v o d n ě n í

Dne 05.06.2015 v 16:49 hodin bylo na Obvodní oddělení Policie ČR Karviná - Mizerov přijato oznámení o požáru bytu v panelovém domě na ul. Božkova 542/41 v Karviné - Ráji.

Na místo byla vyslána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR Karviná - Mizerov, která po příjezdu na místo zjistila, že došlo k zahoření bytu a lodžie ve 4. nadzemním podlaží, z uvedeného bytu šlehaly v době příjezdu hlídky plameny. Přítomná hlídka Policie ČR započala ihned s evakuací nájemníků až do 4. nadzemního podlaží (dále NP), další evakuace osob již byla v režii výjezdu Hasičského záchranného sboru Karviná, který vzhledem k silnému zakouření domu převzal na místě další evakuaci osob a samotné hasební práce. Na místo taktéž poté dorazily výjezdy Sboru dobrovolných hasičů z Doubravy, Horní Suché, Petrovic a Havířova, výjezdy Rychlé záchranné služby, hlídky Městské policie Karviná, na místo rovněž dorazili představitelé Statutárního města Karviná, jakožto majitele uvedeného domu. Za účelem dalšího šetření a následného prověřování si věc na místě převzala výjezdová skupina 1. oddělení obecné kriminality SKPV Karviná. Na místě bylo provedeno protokolární ohledání místa činu včetně fotodokumentace, ohledáním místa činu nebyly zajištěny žádné kriminalisticky upotřebitelné stopy. K ohledání místa

požáru byl rovněž přivolán služební psovod ze Skupiny zvláštních kynologických činností Ostrava se služebním psem speciálně vycvičeným na vyhledávání tzv. akceleračů (urychlovačů) hoření, rovněž chemik z Odboru kriminalistické techniky a expertízy ve Frýdku - Místku, kdy po jejich ohledání nebyl v požářišti nalezen a zajištěn žádný takovýto akcelerač. Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že nájemkyní bytu č. 22, kde došlo k požáru je [redacted] tato zde bydlí sama. Ložisko požáru bylo lokalizováno v lodžii náležící k uvedenému bytu. Dále bylo prvotním šetřením zjištěno, že došlo z nezjištěných důvodů k zahoření věcí umístěných v lodžii, odkud se poté požár rozšířil do bytu č. 22. Šetřením bylo zjištěno, že uvedená [redacted] v lodžii sušila prádlo, byly zde nalezeny dva ohořelé sušáky, na balkóně se také nacházely ve dvou igelitových pytlích odpadky, na podlaze lodžie se nacházel koberec. Technická závada, jakožto příčina vzniku požáru, byla na místě předběžně vyloučena. K [redacted] bylo dále zjištěno, že [redacted]

Na základě zjištěných skutečností byly k objasnění a prověření všech okolností této věci zdejší součástí Policie ČR, 1. oddělením obecné kriminality SKPV Karviná dne 06.06.2015 podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení pro bližší nespecifikovaný trestný čin podle hlavy VII. zvláštní části trestního zákoníku.

Prověřování uvedeného skutku prováděla operativní skupina Služby kriminální policie a vyšetřování Karviná ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karviná. V dané věci byla vyslechnuta nájemnice bytu č. 22 [redacted] za přítomnosti opatrovnice, přičemž z jejího podaného vysvětlení bylo mimo jiné zjištěno, že toho dne 05.06.2015 si šla kolem 13:30 hodin lehnout, usnula, kdy ji probudil až její soused [redacted] který bouchal na dveře jejího bytu, netuší kolik mohlo být hodin. [redacted] jí sdělil, že jí hoří na balkóně, ona proto přišla k balkonovým dveřím, tyto otevřela, tam již šlehaly plameny až pod strop balkónu, plameny se rychle rozšířily dovnitř bytu, začal se valit dým, ona se lekla, balkonové dveře nechala otevřené a z bytu utekla pryč, za sebou nechala rovněž otevřené vstupní dveře do bytu. Běžela ke dveřím sousedního bytu, klepala na sousedy ať přivolají hasiče, společně se sousedy poté vyběhly před dům z důvodu zakouření domu. Potvrdila, že toho dne na balkóně sušila na dvou rozkládacích sušácích své prádlo, sušáky byly plné, na balkóně měla dva igelitové odpadkové koše s běžným odpadem, které měla připravené k odnosu do popelnice. Na podlaze lodžie byl položen koberec, další věci na balkóně neměla. Dle jejího vyjádření se na balkóně ona sama nezdržuje, využívá ho pouze na sušení prádla. Dále uvedla, že toho dne byla po celý den ve svém bytě sama, v domě nemá s nikým žádný problém. Ona sama nekouří, v bytě neměla zápalky ani zapalovač či jiné hořlavé látky, v bytě nemá přívod plynu, pouze elektrický plotýnkový vařič. Jako příčinu vzniku požáru uvedla, že se domnívá, že jí někdo vhodil na balkón nedopalek cigarety, kdy se jí toto již v minulosti stalo, že našla na svém balkóně nedopalky. V dané věci byla rovněž samostatně vyslechnuta [redacted] která byla dotázána k osobě [redacted] jejím zdravotnímu a psychickému stavu, k jejím zvyklostem, uspořádání bytu a vybavení, včetně lodžie, ke vztahům [redacted] s ostatními sousedy apod. Jejím výsledkem byly potvrzeny skutečnosti uvedené ze strany [redacted] Dále bylo zjištěno, že [redacted] se s [redacted] stýká pravidelně každý týden ve čtvrtek, minimálně 1x za dva měsíce ji osobně navštěvuje v jejím bytě, provádí kontrolu bytu, poslední návštěva byla z její strany provedena dne 22.5.2015. Provedenými výslechy jak paní [redacted] tak paní [redacted] jakožto dalším prověřováním

nebylo zjištěno žádných podezřelých okolností, případně že by se na vzniku požáru nějakým způsobem podílela samotná [REDAKCE]

Z provedeného ohledání místa činu ze strany Policie ČR, rovněž z ohledání místa požáru ze strany HZS Karviná a jejich odborného vyjádření bylo k uvedenému domu zjištěno, že se jedná o obytný dům typu T 02 B, jenž byl zkolaudován v roce 1961, je v něm 54 bytových jednotek (10 NP + 1 PP). Dále bylo potvrzeno, že ohnisko vzniku požáru se nacházela na lodžii, která přísluší k bytu č. 22 v 4.NP, nájemnice [REDAKCE]. Jako možné příčiny požáru byly ze strany HZS Karviná uvedeny buďto úmyslné zapálení, možné založení požáru ze strany dětí anebo nedbalostní založení požáru následkem kouření - odhozením nedopalku cigarety. V ohnisku vzniku požáru se nacházely shořelé dva kovové sušáky s prádlem, koberec na podlaze a dva plastové pytle s odpadky. V ohnisku vzniku požáru se nenacházel žádný tepelný ani elektrický spotřebič, nevedl jim ani rozvod elektrické energie. Samotná lodžie je přístupná jednak z bytu č. 22, částečně také přes dvě zamřížovaná plastová okna na mezipodestě mezi 4. a 5. NP domu, lodžie bytu č. 22 je od vedlejší lodžie bytu č. 17 oddělena zděnou přepážkou. Přístup k popsaným plastovým oknům je možný ze společné chodby uvedeného domu, tzn. kdokoliv, kdo se pohybuje po společné chodbě domu má možnost jednak nahlédnout do prostor lodžie, má rovněž možnost plastové okno otevřít, ať už úplně nebo na tzv. větračku, kliky oken jsou umístěné na společnou chodbu domu. Za uvedenými plastovými okny se nachází kovová mříž, která sice brání možnosti vniknutí osoby na lodžii, avšak nebrání vhození jakýchkoliv předmětů až do šířky 10 cm. Z provedeného ohledání místa činu bylo navíc patrné, že jedno z plastových oken umístěných nad lodžii bytu č. 22 mělo kliku v otevřené poloze. Na základě zjištěných skutečností bylo prověřováno zaměřeno na zjištění pachatele, který buďto úmyslným či nedbalostním jednáním způsobil zahoření lodžie, potažmo bytu č. 22. Za tímto účelem bylo v dané věci provedeno podrobné šetření a prověřování, kdy od všech nájemníků uvedeného domu bylo požadováno vysvětlení za účelem zjištění poznatků, které by vedly ke zjištění pachatele tohoto skutku, byli dotazováni k inkriminované době, pohybu osob na společné chodbě domu před požárem, zvyklostem v domě, kuřákům v domě, k osobě [REDAKCE] a k sousedským vztahům v domě. Výše uvedeným prověřováním se však nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující postup ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu proti konkrétní osobě.

V dané věci bylo rovněž ze strany policejního orgánu vyžádáno u poškozené organizace Statutárního města Karviná vyčíslení způsobené škody, kdy předběžná škoda na majetku byla vyčíslena na částku ve výši cca 4.000.000,- Kč a to následkem zakouření domu, hasebních a evakuačních prací v domě, při kterých došlo k poškození protipožárních dveří, plastových oken, omítek a maleb, elektroinstalace a následných nezbytných sanačních prací.

Na základě provedeného prověřování, na základě vyžádaných odborných vyjádření ze strany Policie ČR, z odborného vyjádření od HZS Karviná bylo zjištěno, že následkem požáru v uvedeném obytném domě bylo z důvodu silného zakouření z uvedeného domu evakuováno celkem 27 obyvatelů, 16 osob bylo dle individuálních potřeb prvotně ošetřeno na místě, případně byli převezeni k ošetření do nemocničních zařízení na území města Karviná v důsledku intoxikace kouřem, kdy po prvotním ošetření již nebylo u nájemníků zapotřebí další lékařské péče. Pouze jedna z obyvatelek domu byla hospitalizována v Hornické nemocnici v Karviné a to na pozorování po dobu 4 dní s ohledem na její onemocnění nesouvisející s požárem.

4. strana

Usnesení o odložení podle §159a odst. 5 tr. ř.

Vzhledem k tomu, že se provedeným prověřováním do současné doby nepodařilo zjistit skutečnosti rozhodné pro zahájení trestního stíhání ve smyslu ust. § 160 trestního řádu, rozhodl jsem se celou věc podle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu odložit.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.




přf. Bc. Václav Wencel
komisař
tel.: 974 734 459



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava – Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná – Fryštát, Ostravská 883/8



Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka: HSOS-5460-11/2015

Vyřizuje: por.Ing. Ladislav Blahovský
Tel.: 950 711 123, 950 711 116
E-mail: ladislav.blahovsky@hzsmsk.cz

Datum: 7. září 2015

BYTservis-slужby, spol. s r.o.
Prameny 603/24
734 01 Karviná-Ráj

Počet listů: 3
Přílohy:

Potvrzení o požáru ev. číslo 8115007247:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Karviná potvrzuje, že dne 05.06.2015 asi v 16:30 hod. došlo ke vzniku požáru lodžie a bytu č. 22 v obytném domě v Karviné-Ráji, na ul. Božkova č.p. 542/41.

Majitelem objektu je Statutární město Karviná, ul. Fryštátská č.p. 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát. Správcem domu je BYTservis-slужby, spol. s r.o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj. Uživatelé bytu č. 22 a k němu přilehlé lodžie je [REDACTED]

Ohnisko vzniku požáru se nacházelo na lodžii, která přísluší k bytu č. 22 ve 4.NP obytného domu. V ohnisku vzniku požáru se nacházely shořelé dva kovové sušáky s prádlem, koberec na podlaze a dva plastové pytle s odpadky. V ohnisku vzniku požáru se nenacházel žádný tepelný a ani elektrický spotřebič, nevedl jim ani rozvod elektrické energie.

V době upozorování požáru byly balkonové dveře (požární odolnost EW 30 D3) vedoucí z obytného pokoje bytu č. 22 na lodžii uzavřené. Balkonové dveře otevřela uživatelka bytu, která na základě informace od souseda šla zkontrolovat, zda hoří na lodžii jejího bytu. Vzhledem k tomu, že se po otevření balkonových dveří okamžitě začal šířit kouř a požár z lodžie směrem do pokoje bytu, tak z bytu utekla. Kromě balkonových dveří nechala otevřené i dveře vedoucí z bytu (požární odolnost EI 30 D3) na chodbu, která tvoří se schodištěm chráněnou únikovou cestu typu „A“.

Lodžie byla dále částečně přístupná i přes dvě ventilační plastová okna, která byla umístěna na mezipodestě schodišťového prostoru mezi 4. a 5.NP domu. Jedno z ohořelých plastových oken mělo kliku v otevřené poloze, jednalo se o okno, které bylo umístěno jako druhé zleva z pohledu ze schodiště. Celkem zde byla čtyři ventilační plastová okna (dvě nad každou z lodžii).

Z důvodu prověření, zda k založení požáru nebylo použito hořlavé kapaliny, byl PČR SKPV Karviná na místo vyžádán výjezd psovoda se služebním psem na vyhledávání akceleraantů. Na místo případu se dne 05.06.2015 v 21:20 hod. dostavil psovod se služebním psem - specialista na vyhledávání akceleraantů. Při provedeném průzkumu služebním psem nebylo nalezeno žádné místo možného výskytu akceleraantů v požářišti.


Příčina vzniku požáru je v současné době ve vyšetřování. Po shrnutí všech zjištěných skutečností byly do dalšího šetření stanoveny následující verze:

- **Úmyslné zapálení.** Mohlo se jednat o snahu poškodit užívatelku bytu č. 22. Pachatel mohl zapálit sušící se prádlo na dvou kovových sušácích umístěných na lodžii bytu č. 22 vhozením hořícího předmětu, a to po otevření ventilačního okna (druhé okno zleva) na mezipodestě schodišťového prostoru mezi 4. a 5.NP domu.
- **Děti do 15 ti let.** Zdůvodnění této verze je shodné se zdůvodněním verze úmyslného zapálení. Nelze vyloučit, že požár založily děti.
- **Nedbalost- kouření.** Mohlo dojít k zapadnutí odhozeného žhavého nedopalku cigarety do sušícího se prádla na dvou kovových sušácích umístěných na lodžii bytu č. 22 a jeho vznícení od žhavého nedopalku cigarety, a to odhozením nedopalku z vyšších pater nebo přes pootevřené ventilační okno (druhé okno zleva) na mezipodestě schodišťového prostoru mezi 4. a 5.NP domu.

V tomto případě vznikla celková přímá škoda **1.530.000,- Kč**.

- Z toho na majetku majitele objektu (dle doručeného písemného vyčíslení) vznikla škoda **1.500.000,- Kč**:
 - Bytová jednotka č. 22: vchodové zárubně, požární vchodové dveře, zárubně pokoj, koupelna, dveře pokoj, koupelna, umyvadlo, sprchový kout, ventilátor, baterie, WC combi, obklady, lufery v pokoji 7 x 2 ks, obklad v pokoji u kuchyňské linky, kuchyňská linka, plastové okno dvoudílné, balkonová sestava s požárními dveřmi, elektroinstalace, omítky, regulační hlavice ÚT, ITN, PVC na podlaze. Prohořelá fasáda lodžie, poškozená fasáda nad oknem.
 - Byt č. 23: poškozená balkonová sestava s požárními dveřmi.
 - Poničená fasáda nad bytem č. 28.
 - Společné prostory domu- popraskané lufery na chodbě, shořelá plastová okna na mezipodestě mezi 4. a 5.NP domu, poškozená další plastová okna na mezipodestě nad 5.NP domu, poškozená elektroinstalace, poškozením omítek a maleb od 4.NP směrem nahoru, poškozením 35 bytových požárních dveří a 10 ks dveřních zárubní. Vytopením stavebních konstrukcí ve spodních bytech č. 16, 9, 15.
- Z toho na majetku užívatelky bytu č. 22 (dle Úředního záznamu o podaném vysvětlení) vznikla škoda **30.000,- Kč**, vyhořením zařízení bytu (knihovna, skříňka s oblečením, obývací stěna s TV přijímačem, lednice, rozkládací gauč, peřiny, konferenční stůl, dvě křesla, sušící se prádlo na kovových sušácích).

K následné škodě nedošlo. Při požáru nedošlo k usmrcení osob. Bylo zraněno celkem 16 (z toho 5 osob do 15 ti let, 4 osoby ve věku 15-60 let, 5 osob nad 60 let, 2 policisté) – všechny osoby utrpěly intoxikaci kouřem a byly ošetřeny ZZS Karviná – viz seznam zraněných osob:



Případ vyšetřuje PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, 1. oddělení obecné kriminality SKPV, ul. Havířská 1511, 735 06 Karviná-Nové Město pod č.j.: KRPT-125190/TČ-2015-070371.

Potvrzení se vydává na žádost správce objektu.

por.Ing. Ladislav Blahovský
podepsáno elektronicky

BYTservis-sluzby, spol. s r.o., Prameny 603/24, Karviná - Ráj

Adresa objektu: č.p. 542, Karviná - Ráj

PROTOKOL O KONTROLE

Na základě zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MR ČR č. 246/2001 Sb., byla provedena preventivní požární prohlídka dne :

23.3.2015

V době prohlídky bylo zjištěno následující:

1. Hasičí přístroje instalován ano ne	počet ks 5 platnost revize do 2016 Přístupný ANO	druh prášek, CO2 ano ne
2. Požární vodovod instalován ano ne pod stálým tlakem	typ D25, C52 Chybějící materiál (ks): platnost revize do: 2016	počet ks 11 hadice spojka proudnice přechod spojka
3. Únikové cesty (schodiště, chodby) označeny ano ne bezpeč. značkami	Volné ano ne Uklizené ano ne	zataraseny (čím, kde)
4. Bezpečnostní značky a tabulky	Hlavní uzávěr vody suterén Hlavní uzávěr plynu na fasádě Hlavní vypínač el. energie suterén	označen ano ne označen ano ne označen ano ne
5. Volný přístup k uzávěrům a médií a rozvod. zař. el. energie	Hlavní uzávěr vody Hlavní uzávěr plynu Hlavní vypínač el. energie Rozvodné zař. el. energie	ano ne ano ne ano ne ano ne
6. Požární, poplachové směrnice	Vyvěšeny na viditelném místě Aktuální	ano ne
7. Příjezdové komunikace a nástupní plochy pro pož. techniky	Zajištěny	ano ne ne
8. Vizualní kontrola objektu (spol. prostory) elektroinstalace hromosvody funkce osvětlení únik. cest	bez závad závady:	ano ne ano
9. Výškové domy	Zařízení pro odsávání tepla a kouře je instalováno ano ne, je funkční ano ne požární sušovod je instalován ano ne chybějící materiál (ks) spojka pevná C52 spojka pevná B75 víčko sp. B75	
10. Různé (viditelné zjevné závady):	dodána proudnice 8. NP, 5. a 4. NP dodání označení výtah, vyklizení desky ze suterénu, vyčištění HS, dodání označení H. Závady odstraněny během kontroly.	
	kontrola klik u oken na schodišti kontrola požárních dveří	suterén přízemí 1. patro 2. patro

Kontrolu provedl: Miluše Poledníková OOO, Z597/97

Termín příští kontroly: 2016

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
Prameny 603/24, 734 01 Karviná
IČ 47670265 DIČ CZ47670265

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJU

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK/UZIVATEL HP)
BYTservis-služby, spol. s r.o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná - Ráj IČ 47670860 Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 5192	Název/jméno, příjmení - Sídlo/místo podnikání/bydliště, telefon, IČ Zapsán v OR nebo jiné evidenci č.p. 542, Karviná - Ráj <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> BYTservis-služby, spol. s r.o. Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ra IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860 -18- </div>

Číslo zápisu	Adresa objektu, kde jsou HP instalovány				Výsledek kontroly HP					
	Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo/rok výroby	Výměna náhradních dílů	do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	542 sklep	pr	H	P6Te	04-16686					ano
2	542 sklep	pr	K	P6T	97-031853					ano
3	542 sklep	pr	H	P6Te	10-03769					ano
4	542stroj.	co	ETS	co2 5F	10-2761					ano
5	542 10.NP	pr	H	P6Te	10-03241					ano
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

Jiné závady a doporučení:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičiho přístroje	Výrobce hasičiho přístroje	Výměny náhradních dílů		Důvody odeslání HP na údržbu		Důvody nezpůsobilosti HP	
V vodní	N Neuruppin	H	Hadice/výstřik. tryska	1	Provedené periodické zkoušky	A	Vadný ne lze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Haste&Haste	M	Manometr	2	Povrchová úprava nádoby		
PR práškový	K Kodreta	NA	Nárazníková armatura	3	Nevyhovující náplň/plnění po použití	B	Ne lze bezpečně zjistit výrobní č. a rok výroby
H halonový	T Tepostop	TP	Tlaková patrona	4	Poškozené, vadné, chybějící komponenty	C	HP starší 20-ti let
CO sněhový	A Pyrokontrol	NV	Návrh				
	A Apolla	PO	Pojistka	5	Kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce		HP CO ₂ (sněhové) starší 40-ti let
	A Albeco	DM	Ostatní drobný materiál				
Označení stavu HP	E ETS						
Provozuschopnost HP	K Kovoslužba						
	G Gloria						

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasiči přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (užitelem) hasičiho přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly: _____ Jméno a příjmení oprávněné osoby _____

Petr Divný, číslo osy. 1539

Karviná-Ra.
IČ: CZ47670860

Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko

BYTservis-služby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ra.
 IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860
 -18-

Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

PROTOKOL o kontrole vnitřních odběrných míst (VIOM)

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873, ČSN 671-3

BYT servis-sluzby, spol. s r.o.

Prameny 603/24, 734 01 Karviná - Ráj

IČ: 47670860 DIČ: CZ 47670860

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5192

Vlastník/uzivatel:č.p. 542

sidlo: Božkovč

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba:

BYT servis-sluzby, spol. s r.o.

Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj

IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860

-18-

P.č.	Umístění hydrantového systému	Typ hydrantového systému, délka hadice ¹⁾	Tlak (Mpa)		Průtok (l.min ⁻¹)	Posuzované parametry		Doplnění, či výměna vadných součástí VIOM ^{****)}	Závěr kontroly
			skutečný	požadovaný		skutečný	požadovaný		
11.	10. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,22	0,1	0,393				vyhovuje
10.	9. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,24	0,1	0,41				vyhovuje
9.	8. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,26	0,1	0,428				vyhovuje
8.	7. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,3	0,1	0,461				vyhovuje
7.	6. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,32	0,1	0,477				vyhovuje
6.	5. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,34	0,1	0,492				vyhovuje
5.	4. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,38	0,1	0,519				vyhovuje
4.	3. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,4	0,1	0,532				vyhovuje
3.	2. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,44	0,1	0,557				vyhovuje
2.	1. NP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,46	0,1	0,571				vyhovuje
1.	1. PP chodba	HN, D25/20m-o 5mm	0,48	0,1	0,582				vyhovuje
CELKEM VYPLNĚNO ŘÁDKŮ									
									11

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost vnitřních odběrných míst pro zásobování požární vodou (VIOM).

Výhovující VIOM odpovídají požadavkům daným vyhláškou MV 246/2001 Sb., ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 671-2 a 671-3

Zhotovitel prohlašuje, že je zmocněn k provádění oprav, údržby a kontrol hydrantových systémů jejich výrobci a že při

provedených opravách a údržbě byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní

dokumentací příslušných výrobců.

Tento protokol nenahrazuje povinnost odpovědné osoby uživatel/vlastníka provádět pravidelné kontroly dle ČSN EN 671-3!

Vysvětlivky:

¹⁾ P & H-Paviš&Hartman, HN-hadiceový naviják, ZH - zpošitelná hadice, HS - hadicová skříň, O 10 mm - průměr trysky proudnice, C52/20m-typ proudnice, C52/20m-typ hadice (průměr/délka)

²⁾ Hodnota tlakového spádu naměřeného měřicím zařízením Chotivka III, která slouží ke stanovení průtoku hydrantem při příslušném průměru trysky

³⁾ Byla-li měření vykonána měřicím zařízením Chotivka III, byl údaj o tlakovém spádu vyhodnocen ze souvisejících tabulek dle odpovídajícího průměru trysky

⁴⁾ Kompletnost systému, bezzávadnost prvků, přístup, možnost manipulace, označení, funkčnost armatur

⁵⁾ Dojde-li k doplnění chybějícího či nevyhovujícího vybavení hydrantového systému po ukončení kontroly, je nezbytné zopakovat kontrolu systému, včetně vypracování nového protokolu!

Datum kontroly: 23.3.2015

Následná kontrola do: 3/2016

Revizní technik: Petr Dvorník PHPS 0483

Protokol vypracoval: Petr Dvorník

Dne: 23.3.2015

Revizní technik: Petr Dvorník

BYT servis-sluzby spol. s r.o.

Prameny 603/24, 734 01 Karviná-R.

IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860

-18-

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení**a) Údaje o firmě:**

BYTservis-slужby, spol. s r. o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná Ráj
IČO 476 70 860, tel. 596307 285

b) Adresa objektu, ve kterém byla provedena kontrola

Karviná-Ráj, č.p. 542, ul. Božkova

c) Umístění, druh, označení výrobce, typové označení a výrobní číslo kontrolovaného zařízení

Zařízení nouzového osvětlení (dále jen NO) tvoří zářivková svítidla THORM typ Voyager- Ekonomy 1x8W v počtu 22 ks, Panlux Fenix Led 8W v počtu 7 ks rozmístěné na požárním schodišti, v přízemí a v suterénu. Každé svítidlo je vybaveno samostatným NiCd 2,4V 4 ah nabíjecím akumulátorem, světelným zdrojem a elektronickým zařízením zajišťujícím automatické přepnutí do nouzového režimu při přerušení dodávky el. proudu při výpadku elektrorozvodné sítě. Napájení, jištění a dobíjení NiCd akumulátorů je z rozváděče osvětlení spol. prostor v přízemí. Jistič NO v rozváděči slouží zároveň jako zkušební vypínač NO. K rekonstrukci NO byl dodán návod výrobce k instalaci, provozu a údržbě svítidel NO vč. testu samostatnosti NO. Počet ks 29.

d) Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady vč.způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření provozuschopnosti:

Po provedení funkčních zkoušek NO a příslušenství NO je zařízení NO způsobilé plnit svoji funkci.

e) Datum provedení:

10/2015


Termín příští kontroly provozuschopnosti

10/2016

f) Jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provedl

Ivan Fiala

BYTservis-slужby, spol. s r. o.
Prameny 603/24, 734 01 Karviná Ráj



.....
podpis

Společnost, sídlo:	BYTservis-slужby, spol. s r. o., Prameny 603/24, Karviná-Ráj
--------------------	--

PROTOKOL O KONTROLE

Nouzové osvětlení – měsíční zkouška

Číslo popisné:	Božkova 542 Karviná-Ráj
	Perioda: 1 měsíce
Předpis:	Vyhl. č. 246/2001 Sb. ČSN EN 50 172
Způsob kontroly:	dle průvodní dokumentace výrobku. vizuální kontrola. technický stav, zkouška
Provádí:	pověřená osoba Fiala Ivan-vyhl.50/78 § 6 Poledníková Miluše

- Kontrola umístění nouzových světel podle projektové dokumentace stavby, kontrola krytů (celistvost, poškození, apod.), kontrola funkčnosti (např. vypnutím hlavního jističe).

- Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, příp. podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. Pokud je k provádění činnosti nutná odborná kvalifikace podle zvláštního předpisu nebo podle pokynů výrobce a zaměstnanec ji nemá, nesmí danou činnost provádět.
- Je-li požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě musí provést opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby musí zabezpečit v potřebném rozsahu náhradní organizační, popř. technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

- Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší.
- Provedení kontroly se zapisuje také do příslušné provozní dokumentace (např. provozní kniha), stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce.

Související doklady:

Doklad o montáži, oprávnění k montáži, prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., doklady o údržbě a opravách provedených dle vyhl. č. 246/2001 Sb., provozní dokumentace (např. provozní kniha, stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce), prohlášení o shodě

Datum	Označení a umístění zařízení	Výsledek kontroly, zjištěné závady	Kontrolu provedl / podpis	S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště
1/2015	150 191	Bez závad-funkční	<i>Ei</i>		
4/2015	151 500	Bez závad-funkční	<i>Ei</i>		
7/2015	152 560	Bez závad	<i>Ei</i>		
8/2015		dle p.p. funkční	<i>Ei</i>		
9/2015		dle p.p. funkční	<i>Ei</i>		
10/2015	153 574	BEZ ZÁVAD	<i>Ei</i>		

BYTservis-sluzby, spol. s r.o., Prameny 603/24, Karviná - Ráj

Adresa objektu: č.p. 542, Karviná - Ráj

PROTOKOL O KONTROLE

Na základě zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MR ČR č. 246/2001 Sb., byla provedena preventivní požární prohlídka dne : 16.4.2014

V době prohlídky bylo zjištěno následující:

1. Hasící přístroje instalován ano ne	počet ks 5 platnost revize do 2015 Přístupný ANO	druh prášek, CO2 ano ne
2. Požární vodovod instalován ano ne pod stálým tlakem	typ D25, C52 Chybějící materiál (ks): platnost revize do 2015	počet ks 11 hadice spojka proudnice přechod spojka
3. Únikové cesty (schodiště, chodby) označeny ano ne bezpeč.značkami	Volné ano ne Uklizené ano ne	zataraseny (čím,kde)
4. Bezpečnostní značky a tabulky	Hlavní uzávěr vody suterén Hlavní uzávěr plynu na fasádě Hlavní vypínač el.energie suterén	označen ano ne označen ano ne označen ano ne
5. Volný přístup k uzávěrům a médií a rozvod. zař. el.energie	Hlavní uzávěr vody Hlavní uzávěr plynu Hlavní vypínač el.energie Rozvodné zař.el.energie	ano ne ano ne ano ne ano ne
6. Požární, poplachové směrnice	Vyvěšeny na viditelném místě Aktuální	ano ne
7. Příjezdové komunikace a nástupní plochy pro pož. techniku	Zajištěny	ano ne ne
8. Vizualní kontrola objektu (spol.prostory) elektroinstalace hromosvody funkce osvětlení únik.cest	bez závad závady:	ano ne ano
9. Výškové domy	Zařízení pro odsávání tepla a kouře je instalováno ano ne, je funkční ano ne požární sušovod je instalován ano ne chybějící materiál (ks) spojka pevná C52 spojka pevná B75 víčko sp. B75	
10. Různé (viditelné zjevné závady):	dodána tabulka úniková cesta 5. NP, přízemí, výtah 5.NP, přízemí označení elektro přízemí Závady odstraněny během kontroly. dodělat klíč od skříně PHP v suterénu <i>Inkludce promerování</i>	
	kontrola klik u oken na schodišti kontrola požárních dveří sklepní 3x vypáčené	suterén přízemí 1.patro 2.patro

Kontrolu provedl:

Miluše Poledníková OOZ, Z597/97.

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
Prameny 603/24, Karviná - Ráj

Termín příští kontroly:

4/2015

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNATEL KONTROLY (VLASTNÍK/UZIVATEL HP)
BYTservis-sluzby, spol. s r.o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná - Ráj IČ 47670860 Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 5192	Název/jméno, příjmení - Sídlo/místo podnikání/bydliště, telefon, iČ Zapsán v OR nebo jiné evidenci č.p. 542, Karviná - Ráj <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> BYTservis-sluzby, spol. s r.o. Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Rá, IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860 -18- </div>

Číslo zápisu	Adresa objektu, kde jsou HP instalovány				Výsledek kontroly HP					
	Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo/rok výroby	Výměna náhradních dílů	do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	542 sklep	pr	H	P6Te	04-16686					ano
2	542 sklep	pr	K	P6T	97-031853					ano
3	542 sklep	pr	H	P6Te	10-03769					ano
4	542 stroj.	co	ETS	co2 5F	10-2761					ano
5	542 10.NP	pr	H	P6Te	10-03241					ano
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

Jiné závady a doporučení:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK


Druh hasičiho přístroje	Výrobce hasičiho přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odesání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neuruppin	H Hadice/výstřik.tryska	1 Provedené periodické zkoušky	A Vadný nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Haste&Hasle	M Manometr	2 Povrchová úprava nádoby	B Nelze bezpečně zjistit výrobní č. a rok výroby
PR práškový	K Kodreťa	NA Nárazníková armatura	3 Nevýhovující náplň/plnění po použití	C HP starší 20-ti let
H halonový	T Tepostop	TP Tlaková patrona	4 Poškozené, vadné, chybějící komponenty	
CO sněhový	A Pyrokontrol	NV Náviek		
	A Apolla	PO Pojistka	5 Kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce	HP CO ₂ (sněhové) starší 40-ti let
	A Albeco	DM Ostatní drobný materiál		
Označení stavu HP	E ETS			
Provozní schopnost HP	K Kovoslužba			
	G Gloria			

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasiči přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasičiho přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly: _____ Jméno a příjmení oprávněné osoby


 Petr Dvořák, psv. 4589-2
 BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj

Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Rá,
 IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860
 -18-

Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

16.4.2014

PROTOKOL o kontrole vnitřních odběrných míst (VIOM^{*)}
 provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873, ČSN 671-3

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná - Ráj
 IČ: 47670860 DIČ: CZ 47670860
 zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5192

Vlastník/úživatel: č.p. 542
 sídlo: Božkov 9
 IČ: _____
 DIČ: _____
 kontaktní osoba: _____

BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj
 IČ: 47670860, DIČ: CZ47670860
 -18-

P.č.	Umístění hydrantového systému	Typ hydrantového systému, délka hadice ^{*)}	Tlak (Mpa)		Průtok (l.min ⁻¹)	Vyhodnocení měření ^{****)}	Stav vybavení VIOM při kontrole ^{****)}	Doplnění, či výměna vadných součástí VIOM ^{*****)}	Závěr kontroly
			skutečný	požadovaný					
			skutečný	požadovaný					
11.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,22	0,1	0,393	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
10.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,24	0,1	0,41	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
9.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,26	0,1	0,428	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
8.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,3	0,1	0,461	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
7.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,32	0,1	0,477	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
6.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,34	0,1	0,492	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
5.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,38	0,1	0,519	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
4.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,4	0,1	0,532	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
3.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,44	0,1	0,557	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
2.	NP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,46	0,1	0,571	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
1.	PP chodba	ZH, D25/20m-o 5mm	0,48	0,1	0,582	vyhovuje	kompletní, bez závad	vyhovuje	
Celkem vyplněno řádků					11				

Datum kontroly: 16.4.2014
 Následná kontrola do: 4/2015
 Revizní technik: Petr Dvorník PHPS 0483
 Protokol vypracoval: Petr Dvorník
 Dne: 16.4.2014
 Revizní technik: Petr Dvorník
 Razítko: _____

Požární ochrana a ECZ
BYTservis-sluzby, spol. s r.o.
 Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost vnitřních odběrných míst pro zásobování požární vodou (VIOM).
 Vyhovující VIOM odpovídají požadavkům daným vyhláškou MV 246/2001 Sb., ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 671-2 a 671-3
 Zhotovitel prohlašuje, že je zmocněn k provádění oprav, údržby a kontrol hydrantových systémů jejich výrobci a že při provedených opravách a údržbě byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací příslušných výrobců.
 Tento rotokol nenahrazuje povinnost odpovědné osoby uživatele/vlastníka provádět pravidelné kontroly dle ČSN EN 671-3!

Vysvětlivky:
^{*)} P&H-Paviš&Hartman, HN-hadiceový naviják, ZH - zploštitelná hadice, HS - hadicová skříň, O 10 mm - průměr trysky proudnice, C52/20m- typ hadice (průměr/délka)
^{***)} Hodnota tlakového spádu naměřeného měřicím zařízením Chotivka III, která slouží ke stanovení průtoku hydrantem při příslušném průměru trysky
^{****)} Byla-li měření vykonána měřicím zařízením Chotivka III, byl údaj o tlakovém spádu vyhodnocen ze souvisejících tabulek dle odpovídajícího průměru trysky
^{*****)} Kompletnost systému, bezzávadnost prvků, přístup, možnost manipulace, označení, funkčnost armatur
^{*****)} Dojde-li k doplnění či nevyhovujícího vybavení hydrantového systému po ukončení kontroly, je nezbytné zopakovat kontrolu systému, včetně vypracování nového protokolu!

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení**a) Údaje o firmě:**

BYTservis-služby, spol. s r. o., Prameny 603/24, 734 01 Karviná Ráj
IČO 476 70 860, tel. 596307 285

b) Adresa objektu, ve kterém byla provedena kontrola

Karviná-Ráj, č.p. 542, ul. Božkova

c) Umístění, druh, označení výrobce, typové označení a výrobní číslo kontrolovaného zařízení

Zařízení nouzového osvětlení (dále jen NO) tvoří zářivková svítidla THORM typ Voyager- Ekonomy 1x8W rozmístěné na požárním schodišti, v přízemí a v suterénu. Každé svítidlo je vybaveno samostatným NiCd 2,4V 4 ah nabíjecím akumulátorem, světelným zdrojem a elektronickým zařízením zajišťujícím automatické přepnutí do nouzového režimu při přerušení dodávky el. proudu při výpadku elektrorozvodné sítě. Napájení, jištění a dobíjení NiCd akumulátorů je z rozváděče osvětlení spol. prostor v přízemí. Jistič NO v rozváděči slouží zároveň jako zkušební vypínač NO. K rekonstrukci NO byl dodán návod výrobce k instalaci, provozu a údržbě svítidel NO vč. testu samostatnosti NO. Počet ks 29.

d) Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady vč.způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření provozuschopnosti:

Po provedení funkčních zkoušek NO a příslušenství NO je zařízení NO způsobilé plnit svoji funkci.

e) Datum provedení:

10/2014

Termín příští kontroly provozuschopnosti

10/2015

f) Jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provedl

Ivan Fiala

.....


podpis